Załącznik
do informacji BK/NR-034-8/08/EC

Wykaz przykładowych niezgodności stwierdzonych podczas badań laboratoryjnych w I kwartale 2008 r.

Lp.	Wyrób	Pochodzenie wyrobu	Podmiot: wprowadzający wyrób do obrotu / po raz pierwszy udostępniający wyrób w Polsce	Niezgodności	Podjęte działania
1.	**balony z gwizdkiem**	UE	Arpex Lucyna i Adam Jurkiewicz s.c. 44-100 Gliwice, ul. Dolnej Wsi 88	odłączenie się w wyniku badania ustnika, który mieści się całkowicie w cylindrze do badania małych części	wszczęto postępowanie administarcyjne
2.	**koń biegacz**	Polska	Ewa Kłosek „Kłosek" – Rękodzieło Artystyczne i Zabawek z drewna, ul. Wczasowa 1063, 43 - 374 Buczkowice	zaniżona grubość folii opakowania	wystąpiono o podjęcie dobrowolnych działań naprawczych (sprawa w toku)
3.	**łuk**	Polska	Ewa Kłosek „Kłosek" – Rękodzieło Artystyczne i Zabawek z drewna, ul. Wczasowa 1063, 43 - 374 Buczkowice	zawyżona energia kinetyczna strzał wystrzeliwanych z łuku	skierowano wniosek do GIIH o wszczęcie postępowania (sprawa w toku)
4.	**dubeltówka**	import	BRIMAREX sp. z o.o. 60-319 Poznań ul. Ptasia 28 A	odłączenie się od wszystkich pocisków (strzałek) - gumowych przyssawek, spełniających rolę powierzchni uderzeniowej	wszczęto postępowanie administarcyjne
5.	**puzzle drewniane**	import	ARTYK Sp. z o.o., 91-342 Łódź ul. Zbąszyńska 3	zabawka posiada małe elementy, które w czasie próby rozciągania oddzieliły się	wydano decyzję z art. 40k ust. 1, skierowano wniosek do GIIH o wszczęcie postępowania (sprawa w toku)
6.	**"Sweet Pony" (koniki)**	import	GOLDSPYR-Poznań, ul. Pokrzywowo 9a, NOWA-Piaseczno, ul. Puławska 38	wykryto obecnośc ftalanu di(etyloheksylu) (DEHP) w ilości 31% (konik błękitny - głowa), 26% (konik błękitny - tułów) i 31% (konik biały)	skierowano wniosek do GIIH o wszczęcie postępowania (sprawa w toku)
7.	**naczynia dla lalek**	import	"Kris" Hurtownia Zabawek, 05 - 126 Stanisławów I, ul. Konwaliowa 8	obecność na niektórych elementach zabawki zadziorów; zaniżona grubość folii opakowania z tworzywa sztucznego	wszczęto postępowanie administracyjne
8.	**zestaw do zabawy (suszarka)**	import	"Madej" Spółka z o.o.ul. Puławska 48, 05 - 500 Piaseczno	zastosowanie w konstrukcji elementu zabawki dostępnego szkła (lusterko)	wszczęto postępowanie administracyjne
9.	**samochód ratowniczy**	import	"SPOKEJ" Spółka z o.o, ul. Woźniaka 5, 40 - 389 Katowice	obecność dostępnego małego elementu (blokada dźwiękowa)	wszczęto postępowanie administracyjne
10.	**klocki małe**	Polska	FP "Tomi" Tomasz Nowak, 42-200 Częstochowa, ul. Kaszubska 32/34	niewłaściwe zamknięcie opakowania (torba foliowa o obwodzie większym niż 380 mm zamykana przez ściąganie linką)	wystąpiono o podjęcie dobrowolnych działań naprawczych
11.	**dinozaur**	import	Filip i spółka "Dromader" Sp. j., ul. Pojezierska 90, 91-341 Łódź	w wyniku badania od zabawki oddzielił się mały element, mieszczący się całkowicie w cylindrze do badania małych częśc	wszczęto postępowanie administracyjne

Załącznik
do informacji BK/NR-034-8/08/EC

Wykaz przykładowych niezgodności stwierdzonych podczas badań laboratoryjnych w I kwartale 2008 r.

Lp.	Wyrób	Pochodzenie wyrobu	Podmiot: wprowadzający wyrób do obrotu / po raz pierwszy udostępniający wyrób w Polsce	Niezgodności	Podjęte działania
12.	**telefon na baterie**	import	"STARLET" Kołobrzeg, ul. Sienkiewicza 12	przekroczony dopuszczalny poziom ciśnienia akustycznego emisji LpA	skierowano wniosek do GIIH o wszczęcie postępowania (sprawa w toku)
13.	**telefon**	import	KARO Hurtownia zabawek ul. Jordanowska 1a 04-204 Warszawa	przekroczony dopuszczalny poziom ciśnienia akustycznego emisji LpA	wszczęto postępowanie administracyjne
14.	**figurka (pająk)**	import	MADEJ Sp. z o.o. ul. Puławska 48, 05-500 Piaseczno	pojawienie się w wyniku badania dostępnego małego elementu, mieszczącego się całkowicie w cylindrze do badania małych części (odłączeniu uległ okrągły uchwyt przyczepiony do linki), zawyżona długość linki przy zabawce zakończonej kółkiem (stwierdzono 375mm, wg normy do 220mm)	skierowano wniosek do GIIH o wszczęcie postępowania (sprawa w toku)
15.	**zwierzątko**	import	"KARO" Piotr Brudziński 03-388 Warszawa ul. Wysockiego 16/20 - Hurtownia 04-204 W-wa, ul. Jordanowska 1a	odłączanie się od zabawki podczas próby rozciągania małego elementu; zawyżona długość linki	skierowano wniosek do GIIH o wszczęcie postępowania (sprawa w toku)
16.	**figurki - drewniane klauny**	import	Brimarex Sp. z o.o., 60-319 Poznań, ul.Ptasia 28A	w wyniku badania pojawienie się małych części	skierowano wniosek do GIIH o wszczęcie postępowania (sprawa w toku)
17.	**wózek dla lalki**	import	F H "MIDEX" sp. j. ul. Christo Botewa 2 a 30-798 Kraków	załamanie się zabawki w wyniku badania; zaniżona grubość folii opakowania	wszczęto postępowanie administracyjne
18.	**figurka "Pirates"**	import	Simba Toys Polska sp. z o. o. ul. Łopuszańska 36 02-220 Warszawa	wykryto obecność: ftalanu di-izononylu (mieszanina izomerów), w ilości 6,3%	wydano decyzję z art. 40k ust. 1, skierowano wniosek do GIIH o wszczęcie postępowania (sprawa w toku)
19.	**piszczki (kaczka + 3 kaczuszki)**	import	JAPI TOYS Sp. z o.o., ul. Przestrzenna 80e 93-424 Łódź	przekroczony dopuszczalny poziom ciśnienia akustycznego emisji pojedynczego zdarzenia LpA; pojawienie się dostępnych małych elementów; nieprawidłowy kształt i rozmiar trzech małych kaczuszek	wydano decyzję z art. 40k ust. 1, skierowano wniosek do GIIH o wszczęcie postępowania (sprawa w toku)
20.	**telefon-figurka**	import	MET-POL Sp. z o. o. ul. Fabryczna 25, 90 341 Łódź	przekroczony dopuszczalny poziom ciśnienia akustycznego emisji L pA	wydano decyzję z art. 40k ust. 1, skierowano wniosek do GIIH o wszczęcie postępowania (sprawa w toku)

Załącznik
do informacji BK/NR-034-8/08/EC

Wykaz przykładowych niezgodności stwierdzonych podczas badań laboratoryjnych w I kwartale 2008 r.

Lp.	Wyrób	Pochodzenie wyrobu	Podmiot: wprowadzający wyrób do obrotu / po raz pierwszy udostępniający wyrób w Polsce	Niezgodności	Podjęte działania
21.	**lalka z akcesoriami HAPPY SAIRY STYLE**	import	Madej Sp. z o. o. ul. Puławska 48, 05-500 Piaseczno	wykryto obecność ftalanu di-izononylu (mieszanina izomerów) w ilości 30% w figurce psa	skierowano wniosek do GIIH o wszczęcie postępowania (sprawa w toku)
22.	**toy cosmetic**	import	KARO, Warszawa, ul. Jordanowska 1a	zawyżona migracja chromu i ołowiu z materiału zabawki - zielony cień	wszczęto postępowanie administracyjne
23.	**GROWN PET zabawka rosnąca**	import	PIEROT sp. z o.o., 72-006 Mierzyn Skarbimierzyce 19	przekroczone dopuszczalne rozszerzenie wymiarów zabawki po zanurzeniu w wodzie na 72 godziny	wydano decyzję z art. 40k ust. 1, skierowano wniosek do GIIH o wszczęcie postępowania (sprawa w otku)
24.	**malowidła dla lalek**	import	F.H. MIDEX Sp.Jawna, ul.Christo Botewa 2a, 30-798 Kraków	zawyżone ilości ołowiu i chromu	skierowano wniosek do GIIH o wszczęcie postępowania (sprawa w toku)
25.	**telefon na baterie**	import	KATHAY-HASTER M. W. Brzostowcy, A.A. Ślebioda Sp. j. ul. Szeherezady 31, Poznań	przekroczony dopuszczalny poziom ciśnienia akustycznego emisji LpA; pojawienie się w wyniku badania dostępnego małego elementu (obudowa diody)	wydano decyzję z art. 40k ust. 1, skierowano wniosek do GIIH o wszczęcie postępowania (sprawa w toku)
26.	**grzechotka**	import	KATHAY-HASTER M. W. Brzostowcy, A.A. Ślebioda Sp. j. ul. Szeherezady 31 Poznań	pojawienie się w wyniku badania dostępnego małego elementu (kółko)	wydano decyzję z art. 40k ust. 1, skierowano wniosek do GIIH o wszczęcie postępowania (sprawa w toku)
27.	**telefon**	import	SCANDEX Przemysław Kiszko, ul. Nałkowskiej 5/66 , 93-262 Łódź	przekroczony poziom ciśnienia akustycznego, odzielenie się od zabawki małego elementu	wydano decyzję z art. 40k ust. 1, skierowano wniosek do GIIH o wszczęcie postępowania (sprawa w toku)
28.	**telefon z sygnałami**	import	Przedsiębiorstwo Prywatne REX sp.j. Roman Zając, Czesław Putyra, ul. Cieszyńska 365, 43-382 Bielsko-Biała	przekroczony poziom ciśnienia akustycznego, zawyżony obwód pętli	wydano decyzję z art. 40k ust. 1, skierowano wniosek do GIIH o wszczęcie postępowania (sprawa w toku)
29.	**zabawka - model plastikowy**	import	F.H. DAFFI Skrzypczak Tomasz, ul. Przemysłowa 12, Zakrzewo, 62-070 Dopiewo	zawyżone ciśnienie akustyczne, mały element oddzielił się od zabawki	wydano decyzję z art. 40k ust. 1, skierowano wniosek do GIIH o wszczęcie postępowania (sprawa w toku)
30.	**Funny Car (pistolet na strzałki z przyssawkami)**	import	„ARTYK" sp. z o.o. ul. Zbąszyńska 3 91-342 Łódź	odłączanie się gumowych przyssawek	wszczęto postępowanie administracyjne

Załącznik
do informacji BK/NR-034-8/08/EC

Wykaz przykładowych niezgodności stwierdzonych podczas badań laboratoryjnych w I kwartale 2008 r.

Lp.	Wyrób	Pochodzenie wyrobu	Podmiot: wprowadzający wyrób do obrotu / po raz pierwszy udostępniający wyrób w Polsce	Niezgodności	Podjęte działania
31.	**huśtawka (drewniana) z poduszką**	Polska	P. H. - U. „PANDA" Maria Markiewicz, ul. Rynek 6, 88-200 Radziejów	haki zakręcone pod kątem mniejszym niż 540 °, możliwe niezamierzone rozłaczenie elementów - pkt 4.6.8b normy badanie lab. dot. ścieralności metalowych elementów zawiesia)	skierowano wniosek do GIIH o wszczęcie postępowania (sprawa w toku)